
Titel	Elektrisk stød pga. forkeret kabel
Brødtekst	<p>Ved arbejde fra lift fik en af vores eksterne medarbejdere elektrisk stød. Liften blev leveret til VF, og der blev sat strøm til den af liftleverandøren (for at oplade batterierne), og da der var en fejl i liftens elektriske installationer, koblede forsyningen ikke fra på grund af det uegnede kabel.</p> <p>Dette medførte, at den eksterne medarbejder fik stød, da han rørte ved liften. Han blev bragt til skadestuen og er tilbage på arbejde igen uden men. Som det fremgår af billedet, er det en kabeltromle, som ikke er forsynet med jord, af en type som er mærket H05 som kun bør anvendes i husholdning.</p> <p>Ved anvendelse af forlænger ledninger og tromler i produktionen, må der kun anvendes H07 som er med jord, når sådan udstyr benyttes er man selv forpligtig til at kontrollere om udstyret er helt og ubeskadiget inden brug, og at det er egnet til den pågældende opgave.</p>



Udløber	01-01-2100
Afsender	Energi og Distribution
Skrevet	11-07-2019

Oprettet kl. 11-07-2019 14:19 af [Birgitte Malm \(BMA\)](#)
Sidst ændret kl. 11-07-2019 14:19 af [Birgitte Malm \(BMA\)](#)

Luk