

Forside Nyheder Vejledninger Personaletilbud Helpdesk LAM HR Indkøb og Udbud Intern Service Om os Telefonbog

Forside > Nyheder > Service Info > Et uheld kom ikke alene

Service Info: Et uheld kom ikke alene

Titel Et uheld kom ikke alene

Brødtekst

Onsdag den 8. juni blev en "stor" dag på Vestforbrænding, hvad angår uheld og problemer/løsninger i Glostrup.

Ambulancen

Tidligt på dagen blev en ekstern chauffør dårlig og måtte hentes i en ambulance, selv om han efter omstændighederne havde det nogenlunde godt.

Strømafrydelse: Anlægget i Glostrup

Anlæg 6 er ude af drift i disse uger, fordi det er ved at blive vedligeholdt. I den forbindelse skal også en af DONGs transformatorer serviceres, hvorfor vores el-produktion skulle flyttes fra én forsynings-forbindelse til en anden. Populært fortalt skulle "stikket flyttes fra en stikkontakt til en anden" – og dermed skete der et fald i spænding en kort periode.



- De vitale dele på anlægget har UPS'er, der med batterier leverer strøm, når der er strømafrydelse, siger driftsleder Jesper Studsgaard. - Men vores gamle UPS'er kunne ikke klare dykket i spænding, så vores SRO-servere og andre vitale dele, såsom styringen af fjernvarmepumperne, faldt ud.

Anlæg 5 kørte videre, men i en periode kunne varmen ikke sendes ud i fjernvarmenettet, og der måtte sendes damp ud over taget.

- Systemerne kører igen torsdag, selv om noget netværksudstyr blev brændt af, siger Jesper. - Men mange af dem skal resettes, og vi arbejder nu på at få overblik over skaderne.

De gamle UPS'ere bliver udskiftet sidst i juni, hvilket allerede var planen.

Besøg uden rundvisning

Mens dette stod på, blev anlægget evakueret, og det betød, at et hold gæster fra Kenya gik glip af en rundvisning.

Strømafrydelse: IT-problemer



- Vores serverrum er sikret med en UPS (batteriforsyning) og nøddiesel-generator fælles med Anlæg 6, siger IT-chef Bent Simonsen. - En række servere og netværkskomponenter blev slukket ukontrolleret, og det bryder de sig ikke om. Da strømmen så kom hurtigt igen, blev de samme komponenter tændt ukontrolleret, og det bryder de sig heller ikke om, da den slags IT-udstyr skal startes i en bestemt rækkefølge.

Kollegerne i IT fik forholdsvis hurtigt styr på de fleste vigtige systemer som mail, ESDHER, AX og KURS, men måtte konstatere, at en række komponenter havde taget skade – blandt andet strømforsyningerne til nogle ældre servere.

- Så der var nogle systemer, som ikke var lige til at få i luften igen, siger Bent. - Det var blandt andet intranettet, VERA og dele af telefonsystemet.

IT arbejdede onsdag på at lave midlertidige løsninger og skaffe erstatningskomponenter, og torsdag formiddag var alt tilbage i normal drift.

- En af grundene til, at det ikke gik værre er, at vi har en lille hjælpe-UPS i serverrummet, som sikrer, at de helt vitale komponenter i vores infrastruktur ikke tager skade ved sådanne strømdufald, siger Bent. - Vi vil nu kigge på, om det er muligt at udvide denne løsning til at omfatte flere komponenter, så en fremtidig strømafrydelse får færre og mindre konsekvenser.

Brandbil

Kl. 15 var det så en brandbil, der vakte opsigt ved at den med udrykning, kørte lige forbi Rampen til en brand i Affaldsmotagelsen. Branden var dog allerede slukket, da brandvæsenet kom.

Udløber 01-01-2100

Oprettet kl. 09-06-2016 13:11 af Kommunikation
Sidst ændret kl. 10-06-2016 11:59 af Morten Svarre (MOS)

Luk

Vejledninger

Politikker
Kommunikation og design
IT vejledninger
Blanketter
KKS håndbog
Generelle tekniske betingelser
Mere...

Personaletilbud

VFIK
Personaleforeningen
Feriepulje
Seniorklub

Helpdesk

LAM indmelding
IT
Bygningsvedligehold
Regnskab
Teknisk forum
VAKS
Intern service

HR

Nyt fra HR
Trivselspolitik
Psykologisk ordning
Blanketter
E-boks
Fraværstatistik
Personalehåndbog
Stillingsopslag
Sundhedsordning

LAM

Find Mit LAM
LAM indmelding
Alle LAM dokumenter
LAM Organisering
AM-O
AM-U
Beredskabsplaner

Om os

Vision-Mission-Værdier
Bestyrelsen
Organisationsdiagram
Vestforbrændings websites
Tillidsrepræsentanter
Samarbejdsudvalg
Kursus oversigt

Mål

SMIL mål
Målproces