
Titel	Knækket svejsning gav problemer i Lyngby
Brødtekst	<p>Lørdag eftermiddag og aften gav en knækket svejsning på fjernvarmeledningen i Lyngby anledning til fem timers varmestop i område 10B. Forud for den kortvarige lukning var Nordsjællands Brandvæsen blevet tilkaldt til Jernbanebakken 2 i Lyngby, som igen via kontrolrummet tilkaldte Fjernvarmevagten som med ledningsmester Thomas Vium Asbjørn dannede sig et overblik over skaden og mulige udbedringer. Brandvæsenet afspærrede et mindre område med p-pladser, da man en overgang var bekymrede for, om lækagen kunne give anledning til underminering af det areal, hvor bruddet var opstået.</p> <p>Driften på anlægget i Glostrup var ikke påvirket af hændelsen, og fjernvarmekunderne kunne under forløbet orientere sig på hjemmesiden.</p> <p>Hændelsen forløb udramatisk og blev håndteret efter bogen.</p> <p>Mvh Gavino Congiatta Vibeke Petersen</p>



Udløber	01-01-2100
Afsender	Arbejdsmiljøorganisationen ; Energi og Distribution
Skrevet	22-05-2017

Oprettet kl. 22-05-2017 15:30 af [Per-Henrik Goosmann \(PGO\)](#)
Sidst ændret kl. 23-05-2017 13:40 af [Troels Salling Ottesen \(TSO\)](#)

Luk
