

---

Titel	Tjek på brandalarmerne
Brødtekst	<p>Som skrevet her på intranettet var begge brandalarmer i Administrationsbygningen i gang torsdag den 6. april. Det skete henholdsvis kl 11.08 og kl. 12.09 og var forårsaget af en forsøgsopstilling i WasteLab.</p> <p> - Den pågældende detektor er nu undersøgt, og den er i orden, siger arbejdsmiljøleder Vibeke Petersen. - Alarmen blev udløst på grund af en mindre røgudvikling og manglende udsugning. Så der er sat en kontrol af udsugningen i gang.</p> <p><i>Hvorfor var der så igen fredag den 7. kl. 8.24 en brandalarm?</i> - Det viste sig, at alarmen fra torsdag ikke var blevet afstillet på ABA-centralen i Kontrolrummet. Så da en medarbejder i anden sammenhæng trykkede på "Afstil lyd giver", genstartede den sidste brandalarm i alle lydgivere, siger Vibeke.</p> <p>Anlægget er fredag blevet gennemgået af Kemp &amp; Lauritsen, og der bliver skrevet et notat med hele evalueringen efter hændelsen og de konstateringer, der skal udbedres.</p> <p style="text-align: right;"><i>Foto: Christian Bjerregaard.</i></p> 
Udløber	01-01-2100
Afsender	<a href="#">Mennesker og Miljø</a>
Skrevet	07-04-2017

---

Oprettet kl. 07-04-2017 11:17 af [Søren Skov \(SSS\)](#)  
Sidst ændret kl. 07-04-2017 11:35 af [Vibeke Petersen \(VPE\)](#)

Luk
-----