
Titel Ikke helt spild af krudt

Brødtekst

Et stort stykke af de belægninger på ovnen, som bliver fjernet med sprængningsrens, blev tirsdag reddet ud af ovnen, inden det satte sig fast i asketragten.

For at fjerne belægninger af aske og slagger renser Vestforbrændings egne sprængningsekspertter med jævne mellemrum indersiden af ovnene ved hjælp af kontrollerede sprængninger.



- Det er vigtigt, at belægningerne bliver fjernet, fordi de forhindrer en optimal udnyttelse af varmen, siger vedligeholdelsestekniker Jørn Pedersen, som er en af de medarbejdere, der foretager sprængningerne.

Tirsdag den 14. marts blev ovnen på Anlæg 6 renset – og det blev tydeligt, at rensningerne ikke er helt spild af krudt, da et stort stykke af belægningerne faldt af.

Det ca. 1 meter lange og flere centimeter stykke blev reddet ud af ovnen, inden det fik sat sig fast i asketragten.

- Hvis vi ikke havde fået øje på stykket og fået det ud, kunne det nemt have skabt en prop i tragten, som det havde krævet et større arbejde at få fjernet, siger Jørn.

*Jørn Pedersen med det store stykke belægning, der faldt af under sprængningsrensningen. Stykket giver en god fornemmelse af, hvor tykke belægningerne af slagge og aske kan blive på indersiden af ovnen. Man kan fornemme, hvordan belægningen har siddet på et af de rør, som løber på indersiden af ovnen.
Foto: Agnes Kreinøe.*

Udløber 01-01-2100

Afsender [Energi og Distribution](#)

Skrevet 16-03-2017

Oprettet kl. 16-03-2017 11:43 af [Agnes Jantzen Kreinøe \(AJK\)](#)
Sidst ændret kl. 16-03-2017 14:40 af [Søren Skov \(SSS\)](#)

Luk