

Titel Tilstandsvurdering af skorsten med drone

Brødtekst

I dag onsdag den 7. august 2019, er Interne Projekter i gang med at tilstandsvurdere den primære skorsten her i Glostrup.

Den udvendige inspektion udføres med drone fra pibespids og ned til ca. kote 50 (tagfladerne). Der registreres kun ned til tagene idet hovedparten af bygningsmassen omkring skorstenen er stålkonstruktioner. Stålet jammer signalerne til dronen, hvorfor besigtigelsen, registreringerne og opmålingerne på den nederste del af skorstenen fra ca. kote 50 til kote 13,50 vil blive udført håndholdt.



Dronen gøres klar til flyvning.



Drone og controller.



Controlleren hvorfra hhv. drone og kamera styres. På monitoren kan skimtes skorstenens pibespids.



Vi er i luften.

---

Udløber	01-01-2100
Afsender	<a href="#">Energi og Distribution</a>
Skrevet	07-08-2019

---

Oprettet kl. 07-08-2019 12:19 af [Helene Bjerregaard Andreasen \(HBA\)](#)  
Sidst ændret kl. 07-08-2019 12:42 af [Helene Bjerregaard Andreasen \(HBA\)](#)

Luk